

I – INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA

Os membros da Estrutura Organizacional de Reposta estão qualificados para exercer as funções para as quais estão designados e estão treinados. A evidência destes treinamentos permanece a bordo da Unidade Marítima.

Incidentes cujas consequências ultrapassem os limites da Unidade Marítima requerem o acionamento do Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Santos – PEVO-BS.

A composição da estrutura organizacional de resposta da Unidade Marítima, é variável em função das escalas de trabalho.

I.1 – COMANDANTE INICIAL DO INCIDENTE

I.1.1 - Titular

Gerente da Unidade Marítima

I.1.2 - Substituto eventual

Coordenador de Produção e/ou Manutenção

I.2 – GRUPO DE CONTROLE DA FONTE

I.2.1 - Titular

Coordenador de Produção e/ou Manutenção

I.2.2 - Substituto eventual

Supervisor de Produção e/ou Supervisor de Facilidades

I.3 – GRUPO DE CONTROLE DE IMPACTO

Técnico de Segurança

I.3.1– FORÇA TAREFA DE LIMPEZA E CONTENÇÃO

I.3.1 – Líder

Supervisor de Movimentação de Carga

I.3.2 - Substituto eventual

Técnico de Segurança